

OPENCLASSROOMS

Corrigé de l'activité P1C2 :

<p>Photos</p> 	<p>Trace d'humidité origine fuite robinet machine à laver</p>	<p>Incidence importante :</p> <p>Faire contrôler l'installation par un artisan plombier</p>	<p>Traitement :</p> <p>Aération de la pièces voir déshumidificateur Traitement de fond faire appel à un artisan peintre</p>
	<p>Vmc non fonctionnel</p>	<p>Incidence importante :</p> <p>Contrôle de l'installation ou remplacement</p>	<p>Traitement :</p> <p>Réparation de l'installation défaut d'alimentation ou remplacement par un équipement neuf</p>
	<p>Trou origine inconnu</p>	<p>Pas incidence :</p>	<p>Traitement :</p> <p>Rebouchage</p>