




OPENCLASSROOMS

Voici un exemple de corrigé pour cette activité :

Photos	Description	Ordre	Commentaire
	Plaque de plâtre sur ossature double avec pare vapeur	4	
	Pose plaque de plâtre sur isolant sur ossature double Sans pose de membrane hydro régulante	N/A	Anomalie car il est indispensable de mettre une membrane hydro régulante avant la finition défaut à corriger
	Pose pare vapeur sur ossature métallique double	3	

OPENCLASSROOMS

	Pose d'ossature métallique double	1	
	Pose laine de bois de 160mm	2	